



Objekt

Im Hof, bei 2, 8154 Oberglatt ZH

Vers.-Nr.

Inventare & Massnahmen nach § 203 ff. PBG

- Inventar kommunal 2015
- Inventar überkommunal
- Grundbucheintrag
- Schutzverfügung /-vertrag

Weitere Inventare

- ISOS
- KGS
- KDP

GIS-ZH: 07/2014



0443

Bautyp Brunnen

Bauzeit

Architekt

Beurteilung der Schutzwürdigkeit nach § 203 PBG

Einfacher Brunnentrog in schlechtem Zustand, ohne besondere Bedeutung weder als Einzelobjekt noch im Ortsbild.

Beschreibung

Einfacher schlichter Trog eines Hofbrunnens ohne Jahreszahl. Halbrunder Ausbruch an der Troglängswand.

Baugeschichte

Literatur/Quellen (vgl. Literaturliste)

Inventar 1986.